



Obra: **Recalce de un gimnasio antiguo en el Sur de Alemania**

Proyecto: Debido a las condiciones muy diferentes debajo del gimnasio, se notaba asentamientos hasta 0,5 m. Para nivelar y estabilizar el edificio y evitar futuros asentamientos, se instaló micropilotes TITAN alrededor de muros y pilares .

Realización: con aprox. 40 micropilotes TITAN 52/26, en bruto, en longitudes $\leq 16,0$ m hasta llegar al horizonte de roca.

