



Geotécnica
Anclaje de muros de contención
Informe de Obra



Obra: Saneamiento de un muro de sostenimiento en Frankfurt / Alemania

Una parte del muro se tuvo que reconstruir completamente. Se instalaron los anclajes al terreno trasero y los micropilotes verticales, para conectarlos con las armaduras del muro nuevo.

